



ที่ กท ๗๗๐๓/๑๕๙

สำนักงานเขตสวนหลวง

๒๕๕๘ ถนนพัฒนาการ กทม.๑๐๒๕๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคารโรงแรมอัล มีรอส กรุงเทพฯ

เรียน ประธานกรรมการบริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด ที่ ๐๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๙๐๗/๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะเจ้าของโรงแรมอัล มีรอส กรุงเทพฯ แจ้งว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้อาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้ตรวจสอบแล้วไม่ทำให้โครงสร้างเสียหายแต่อย่างใด จึงมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตสวนหลวงให้เข้าตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามโครงสร้างของอาคารและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงานเขตสวนหลวงได้พิจารณาเข้าตรวจสอบอาคารโรงแรมอัล มีรอส กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงแรมฯ นำตรวจสอบสถานที่ทั้งบริเวณภายนอกอาคารและภายในอาคาร ปรากฏว่าบริเวณชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๖ ซึ่งเป็นช่องบันไดหนีไฟ ผนังบริเวณดังกล่าวมีรอยแตกร้าวขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรม ไม่มีรอยร้าวที่โครงสร้างอาคาร ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขอให้ท่านดำเนินการตามหนังสือที่ส่งมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา สิบกระพัน)

ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

ฝ่ายโยธา

โทร./โทรสาร. ๐ ๒๓๒๒ ๗๙๖๓ ต่อ ๗๐๖๓